

Vervanging versnellingsbak. Nissan Micra.

De bak maakte lawaai in de vijfde versnelling en de versnellingspook schoot er af en toe uit.



